



Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2006	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,074 HRS

“INSTALACIÓN DE MANGUERAS DE DESPLAZADOR LATERAL, REALIZANDO ADECUACIONES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN”


***FABRICACIÓN DE BASE CRUZAMUROS**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2006	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,074 HRS

*FABRICACIÓN DE BASE CRUZAMUROS E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN CRUZAMUROS





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2006	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,074 HRS

***REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS CORTA DE BASE A DESPLAZADOR LATERAL**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2006	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,074 HRS

*REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS DE BANCO HIDRÁULICO A BASE DE DESPLAZADOR





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2006	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,074 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2006	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,074 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2006	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,074 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDROS LATERALES
- REQUIERE REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO DE DESPLAZADOR
- REQUIERE REEMPLAZO DE RADIADOR

