



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,953 HRS

"NO FRENA"

***REEMPLAZO DE BALATAS Y CILINDRO DE FRENO LADO IZQUIERDO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,953 HRS

*ANTES Y DESPUES DE SERVICIO CORRECTIVO LADO IZQUIERDO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,953 HRS

*REEMPLAZO DE BALATAS Y CILINDRO DE FRENO LADO DERECHO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,953 HRS


*ANTES Y DESPUES DE SERVICIO CORRECTIVO LADO DERECHO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,953 HRS

*SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,953 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,953 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE REEMPLAZO DE AMBAS LLANTAS DELANTERAS**

