



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2030	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	26,736 HRS

“REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS”

***REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS DEL ORBITROL AL BANCO HIDRÁULICO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2030	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	26,736 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE ACEITE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2030	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	26,736 HRS

***REEMPLAZO DE 2 O-RING DE CONEXIÓN DE ORBITROL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2030	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	26,736 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





VHSA-0120

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2030	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	26,736 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS PARA VERIFICAR ESTADO DE LAS BALATAS