



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2033	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	26,736 HRS

“REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN Y REEMPLAZO DE BALERO DE CARGA”

***REEMPLAZO DE BALERO DE CARGA LADO DERECHO**

***SE RETIRA PARA SU LUBRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MANERA CORRECTA BALERO DE CARGA LADO IZQUIERDO**





VHSA-0120

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2033	Fecha:	19/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	26,736 HRS

***SE RETIRA PARA SU LUBRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MANERA CORRECTA BALERO DE CARGA LADO IZQUIERDO**

