



Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0031	N. Orden:	KAUF2000	Fecha:	18/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XLS	Serie:	D004D04503U	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,342 HRS

"FALLA EN SISTEMA DE FRENOS, HACE RUIDO AL FRENAR"

***REEMPLAZO DE RETENES INTERIORES Y EXTERIORES DE MAZA DELANTERA**





Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0031	N. Orden:	KAUF2000	Fecha:	18/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XLS	Serie:	D004D04503U	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,342 HRS

***REEMPLAZO DE RETENES INTERIORES Y EXTERIORES DE MAZA DELANTERA**





VHSA - 0031

Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0031	N. Orden:	KAUF2000	Fecha:	18/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XLS	Serie:	D004D04503U	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,342 HRS

***REEMPLAZO DE RETENES INTERIORES Y EXTERIORES DE MAZA DELANTERA**





VHSA - 0031

Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0031	N. Orden:	KAUF2000	Fecha:	18/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XLS	Serie:	D004D04503U	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,342 HRS

***HORÓMETRO**

