




Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-05	N. Orden:	KAUF2042	Fecha:	21/07/2025
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45U8NP029661	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	151,991 KM

*REEMPLAZO DE SENSOR ABS





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-05	N. Orden:	KAUF2042	Fecha:	21/07/2025
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45U8NP029661	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	151,991 KM

*REEMPLAZO DE 2 AMORTIGUADORES





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-05	N. Orden:	KAUF2042	Fecha:	21/07/2025
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45U8NP029661	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	151,991 KM

***REEMPLAZO DE MAZAS**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-05	N. Orden:	KAUF2042	Fecha:	21/07/2025
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45U8NP029661	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	151,991 KM

***REEMPLAZO DE JUEGO DE BALATAS Y BASE DE AMORTIGUADOR**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-05	N. Orden:	KAUF2042	Fecha:	21/07/2025
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45U8NP029661	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	151,991 KM

***REEMPLAZO DE 2 BUJES DE HORQUILLAS**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-05	N. Orden:	KAUF2042	Fecha:	21/07/2025
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45U8NP029661	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	151,991 KM

*REEMPLAZO DE TORNILLOS ESTABILIZADORE Y SOPORTE DE TRANSMISIÓN

