



Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2102	Fecha:	30/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,399 HRS



***NO SE ENCUENTRA FUGA DE ACEITE EN CILINDRO DE INCLINACIÓN**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2102	Fecha:	30/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,399 HRS

***EL EQUIPO PRESENTA FUGA EN TUBO DE CILINDRO DE FRENOS, SE HACE REVISIÓN Y APRETE DE CONEXIONES, SE PURGAN LINEAS DEL SISTEMA**





MONT-14

Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2102	Fecha:	30/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,399 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2102	Fecha:	30/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,399 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS
- REEMPLAZO DE TORRETA, LA QUE T

