



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2097	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,284 HRS

“RECTIFICACIÓN Y SOLDADURA EN TORNO DE EJE DE DIRECCIÓN, DESMONTAJE DE EJE PARA REVISIÓN POR FALLA EN RUEDA, REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE COMPONENTES Y REEMPLAZO DE GUARDA DE CARGA REFORZADA”


***REEMPLAZO DE 2 SOPORTES DE EJE DE DIRECCIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2097	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,284 HRS

*FABRICACIÓN Y REEMPLAZO DE GUARDA DE CARGA REFORZADA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2097	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,284 HRS

*INSTALACIÓN DE GUARDA DE CARGA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2097	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,284 HRS

*REEMPLAZO DE EPIGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2097	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,284 HRS

*REEMPLAZO DE BALEROS Y RETENES DE PERNO REY





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2097	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,284 HRS

*REEMPLAZO DE MAZA TRASERA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2097	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,284 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS
- SE LE COLOCA 4 TORNILLOS CON ARANDELAS