



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2105	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,284 HRS

***REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2105	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,284 HRS

*REEMPLAZO DE BALEROSY RETENES DE MAZA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2105	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,284 HRS

*INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN Y REEMPLAZO DE 2 TUERCAS DE MAZA





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2105	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,284 HRS

OTRAS OBSERVACIONES

- REQUIERE PARRILA TRASERA
- REQUIERE REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD

