



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2109	Fecha:	02/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,346 HRS

“REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA DE CALENTAMIENTO”

***SE REALIZÓ CORRECTIVO CON SILICON CORRIGIENDO FUGA DE AGUA EN BOMBA DE AGUA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2109	Fecha:	02/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,346 HRS

***REEMPLAZO DE TORNILLO DE BASE DE ALTERNADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2109	Fecha:	02/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,346 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA INFERIOR Y SUPERIOR DE RADIADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2109	Fecha:	02/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,346 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REVISIÓN Y REPRACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN
- REQUIERE REPARACIÓN DE ASIENTO DE OPERADOR
- REQUIERE LIMPIARABRISAS
- REQUIERE SOPORTE DE ESCAPE

