



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (2 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

REQUIERE REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR

LLANTAS DELANTERAS CON DESGASTE REQUIEREN REEMPLAZO

REEMPLAZO DE TORNILLO DE ALTERNADOR

REVISIÓN DE FUGA DE LIQUIDO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE DESMONTAJE DE RIEL DEL DESPLAZADOR Y CARRO PORTA HORQUILLAS PARA LLEVAR AL TORNO YA QUE PRESENTA MUCHO DESGASTE EN DESPLAZADOR, PARA COLOCAR BAQUELAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2129	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,091 HRS

***URGE REPARACIÓN YA QUE PUEDE OCASIONAR UN ACCIDENTE**

