



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0147	N. Orden:	KAUF2154	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	CP1B2L25S	Serie:	CP1B2-001227	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	538 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REALIZANDO REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADORS, ENGRASADO, PURGADO DE LINEAS Y CALIBRACIÓN DE FRENOS”

***REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0147	N. Orden:	KAUF2154	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	CP1B2L25S	Serie:	CP1B2-001227	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	538 HRS


*REEMPLAZO DE RETENES INTERIORES DE MAZA





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0147	N. Orden:	KAUF2154	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	CP1B2L25S	Serie:	CP1B2-001227	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	538 HRS

*REEMPLAZO DE RETENES EXTERIORES





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0147	N. Orden:	KAUF2154	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	CP1B2L25S	Serie:	CP1B2-001227	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	538 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES, CILINDRO DE FRENOS Y BALATAS LADO IZQUIERDO**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0147	N. Orden:	KAUF2154	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	CP1B2L25S	Serie:	CP1B2-001227	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	538 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES, CILINDRO DE FRENOS Y BALATAS LADO DERECHO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0147	N. Orden:	KAUF2154	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	CP1B2L25S	Serie:	CP1B2-001227	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	538 HRS

***ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO LADO DERECHO**



12/08/2



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0147	N. Orden:	KAUF2154	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	CP1B2L25S	Serie:	CP1B2-001227	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	538 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0147	N. Orden:	KAUF2154	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	CP1B2L25S	Serie:	CP1B2-001227	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	538 HRS

***REEMPLAZO DE TAMBORES LADO DERECHO E IZQUIERDO**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0147	N. Orden:	KAUF2154	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	CP1B2L25S	Serie:	CP1B2-001227	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	538 HRS

***REEMPLAZO DE REFACCIONES**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0147	N. Orden:	KAUF2154	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	CP1B2L25S	Serie:	CP1B2-001227	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	538 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- TUERCAS DE LLANTAS DELANTERAS SE UNDEN MUCHO EN EL RIN Y NO SE PUEDEN APRETAR

