



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2182	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,143 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO COMPONENTES COTIZADOS”

***REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA LADO IZQUIERDO**





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2182	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,143 HRS

***REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA LADO DERECHO**





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2182	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,143 HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES Y CILINDRO DE FRENO LADO IZQUIERDO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2182	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,143 HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES Y CILINDRO DE FRENO LADO IZQUIERDO**



13/08/20



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2182	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,143 HRS

*REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES Y CILINDRO DE FRENO LADO DERECHO





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2182	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,143 HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES Y CILINDRO DE FRENO LADO DERECHO**





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2182	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,143 HRS

*SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2182	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,143 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERAS VIAJERAS DE DESPLAZADOR**





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2182	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,143 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERAS VIAJERAS DE DESPLAZADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2182	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,143 HRS

*SUMINSTRO DE ACEITE HIDRÁULICO Y REEMPLAZO DE MANGUERA SUCCIÓN DEL BANCO A LA BOMBA HIDRÁULICA

