

Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2156	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,233 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2156	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,233 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2156	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,233 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2156	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,233 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE SUCCIÓN Y RETORNO





Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2156	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,233 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA**



Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2156	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,233 HRS

***REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE**



Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2156	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,233 HRS


***NIVELADO DE ACEITES**





Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2156	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,233 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL



Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2156	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,233 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE REEMPLAZO DE FILTROS HIDRÁULICOS
- HUMEDAD DE ACEITE HIDRÁULICO EN CILINDRO CENTRAL DE LEVANTE, REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS EN CILINDRO LATERAL DERECHO DE LEVANTE



Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2156	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,233 HRS

*INSTALACIÓN DE GPS

