



|                 |            |                     |             |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | VDS ENERGY | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | VHSA-0454    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2178     | <b>Fecha:</b>     | 15/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | NISSAN     | <b>Modelo:</b>      | MCUL02A25LV | <b>Serie:</b>     | CUL02-9Q0934 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CLINDRO DE LEVANTE LATERAL DERECHO**





|                 |            |                     |             |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | VDS ENERGY | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | VHSA-0454    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2178     | <b>Fecha:</b>     | 15/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | NISSAN     | <b>Modelo:</b>      | MCUL02A25LV | <b>Serie:</b>     | CUL02-9Q0934 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*REEMPLAZO DE BOBINA**





|                 |            |                     |             |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | VDS ENERGY | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | VHSA-0454    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2178     | <b>Fecha:</b>     | 15/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | NISSAN     | <b>Modelo:</b>      | MCUL02A25LV | <b>Serie:</b>     | CUL02-9Q0934 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA**

