



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF1897	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,481 HRS

“REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS”

***REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS NUEVA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF1897	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,481 HRS

*INSTALACIÓN DE BOMBA DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF1897	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,481 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF1897	Fecha:	14/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,481 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

BATERIA EN MAL ESTADO, SE PONE A PRUEBA PARA REVISAR LA CARGA Y SI NO REQUIERE REEMPLAZO

