



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2147	Fecha:	18/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,381 HRS

“SOLDADURA Y RECTIFICACION DE DESGASTE EN EJE DE DIRECCION, CORRECTO ALINEAMIENTO DE PERNO DE DIRECCION, RECTIFICADO DE ASIENTO DE BALEROS DE AGUJA Y CARGA, FABRICACION DE TAPAS DE PERNO DE DIRECCION CON GRASERAS Y RECTIFICADO DE SOPORTES DE EJE DE DIRECCION. REEMPLAZO DE BALEROS DE CARGA, AGUJA, PERNOS DE DIRECCION, BUJES, TERMINALES Y PERNOS DE TERMINALES INSTALANDO EJE DE DIRECCION REPARADO”





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2147	Fecha:	18/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,381 HRS

***REEMPLAZO DE BALEROS DE CARGA, AGUJA, PERNOS DE DIRECCION, BUJES, TERMINALES Y PERNOS DE TERMINALES
INSTALANDO EJE DE DIRECCION REPARADO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2147	Fecha:	18/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,381 HRS

***REEMPLAZO DE BALEROS DE CARGA, AGUJA, PERNOS DE DIRECCION, BUJES, TERMINALES Y PERNOS DE TERMINALES
INSTALANDO EJE DE DIRECCION REPARADO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2147	Fecha:	18/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,381 HRS

*INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2147	Fecha:	18/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,381 HRS

*INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2147	Fecha:	18/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,381 HRS

***PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO**

