



|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | EMCRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-16      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2243 | <b>Fecha:</b>     | 21/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H50T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394H00145 | <b>Ubicación:</b> | PARAISO  | <b>Horómetro:</b> | 13,219 HRS |

## \*REEMPLAZO DE EXTINTOR





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | EMCRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-16      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2243 | <b>Fecha:</b>     | 21/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H50T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394H00145 | <b>Ubicación:</b> | PARAISO  | <b>Horómetro:</b> | 13,219 HRS |

**\*SE ECUENTA TORNILLO QUEBRADO DE CUBIERTA LATERAL DERECHA**







|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | EMCRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-16      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2243 | <b>Fecha:</b>     | 21/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H50T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394H00145 | <b>Ubicación:</b> | PARAISO  | <b>Horómetro:</b> | 13,219 HRS |

**\*SE COLOCA TORNILLO FALTANTE Y SE AJUSTAN TODOS LOS TORNILLOS DE VENTILADOR**





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | EMCRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-16      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2243 | <b>Fecha:</b>     | 21/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H50T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394H00145 | <b>Ubicación:</b> | PARAISO  | <b>Horómetro:</b> | 13,219 HRS |

**\*LAVADO EN GENERAL DEL EQUIPO**







|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | EMCRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-16      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2243 | <b>Fecha:</b>     | 21/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H50T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394H00145 | <b>Ubicación:</b> | PARAISO  | <b>Horómetro:</b> | 13,219 HRS |

### \*LAVADO EN GENERAL DEL EQUIPO





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | EMCRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-16      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2243 | <b>Fecha:</b>     | 21/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H50T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394H00145 | <b>Ubicación:</b> | PARAISO  | <b>Horómetro:</b> | 13,219 HRS |

### \*LAVADO EN GENERAL DEL EQUIPO







|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | EMCRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-16      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2243 | <b>Fecha:</b>     | 21/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H50T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394H00145 | <b>Ubicación:</b> | PARAISO  | <b>Horómetro:</b> | 13,219 HRS |

**\*LAVADO EN GENERAL DEL EQUIPO**





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | EMCRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-16      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2243 | <b>Fecha:</b>     | 21/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H50T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394H00145 | <b>Ubicación:</b> | PARAISO  | <b>Horómetro:</b> | 13,219 HRS |

**\*ENGRASADO EN GENERAL**







|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | EMCRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-16      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2243 | <b>Fecha:</b>     | 21/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H50T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394H00145 | <b>Ubicación:</b> | PARAISO  | <b>Horómetro:</b> | 13,219 HRS |

## OBSERVACIONES:

