



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONTACARGAS ELÉCTRICO”

***NIVELADO DE ELÉCTROLITOS DE BATERÍA**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS

***LIMPIEZA DE MÓDULOS CON DIELECTRICO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS

*LIMPIEZA DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS

*LIMPIEZA DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS

*LIMPIEZA DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS

*LIMPIEZA DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS

***LIMPIEZA DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS


*LIMPIEZA DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS

*LIMPIEZA DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS

***LIMPIEZA DEL EQUIPO EN GENERAL**



26/08/2025 14:07



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS

***REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS


*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0341	N. Orden: KAUF1968	Fecha: 26/08/2025
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FBEU20	Serie: 15830	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 11,707 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF1968	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,707 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE ESPEJO RETROVISOI LADO IZQUIERDO



26/08/2025 14:30