



|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN       | <b>Fecha:</b>     | 20/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 10,516 HRS |

### \*INSTALACIÓN DE 2 TAPONES PARA LINEA HIDRÁULICA DE LA 4TA FUNCIÓN





VHSA-0135

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN       | <b>Fecha:</b>     | 20/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 10,516 HRS |

## \*HORÓMETRO

