



Empresa:	Q MAX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2266	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,251 HRS

“SE BLOQUEA EL EQUIPO”

***SE ESCANEA EQUIPO Y MARCA ERROR DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DE CONTROL. SE REvisa CABLEADO DE JOYSTICK Y SE APRECIABA HUMEDAD Y SE LIMPIARON ARNESES**



POCO C75
Luis Mendoza



Empresa:	Q MAX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2266	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,251 HRS

***MÓDULO DE TRANSMISIÓN PRESENTABA PINES SULFATADOS EL CUAL INTERRUMPÍA LAS SEÑALES DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL EQUIPO**






MONT-10

Empresa:	Q MAX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2266	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,251 HRS

***EQUIPO SE QUEDA OPERATIVO SIN NINGÚN DETALLE DE SISTEMA DE BLOQUEO**



POCO C75
Luis Mendoza



MONT-10

Empresa:	Q MAX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2266	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,251 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE DEBE DE CUBRIR BIEN EL EQUIPO CUANDO LLUEVA PARA EVITAR DAÑOS MAYORES EN SISTEMA ELÉCTRICO DEL EQUIPO