




Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0301	N. Orden:	KAUF2222	Fecha:	20/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie:	AF17D20398	Ubicación:	CANCUN	Horómetro:	5,977 HRS

*REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0301	N. Orden:	KAUF2222	Fecha:	20/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie:	AF17D20398	Ubicación:	CANCUN	Horómetro:	5,977 HRS

***REEMPLAZO DE BATERIA Y TAPA DE FUSIBLES**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0301	N. Orden: KAUF2222	Fecha: 20/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie: AF17D20398	Ubicación: CANCUN	Horómetro: 5,977 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR

Solicitante:

Código QR:

VHSA-0301

N. Orden:

KAUF2222

Fecha:

20/08/2025

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

FG25N

Serie:

AF17D20398

Ubicación:

CANCUN

Horómetro:

5,977 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0301	N. Orden:	KAUF2222	Fecha:	20/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie:	AF17D20398	Ubicación:	CANCUN	Horómetro:	5,977 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0301	N. Orden: KAUF2222	Fecha: 20/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie: AF17D20398	Ubicación: CANCUN	Horómetro: 5,977 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR: VHSA-0301		N. Orden: KAUF2222	Fecha: 20/08/2025	
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20398	Ubicación: CANCUN	Horómetro: 5,977 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE CHICOTES DE FRENO Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS