



|                 |                |                     |                 |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS AC | <b>Solicitante:</b> | CARLOS HIPOLITO | <b>Código QR:</b> | VHSA-0362 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2304 | <b>Fecha:</b>     | 02/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA         | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25          | <b>Serie:</b>     | C6271     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 13,177 HRS |


**\*FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO EN MANGUERAS DE DESPLAZADOR**





|                 |                |                     |                 |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS AC | <b>Solicitante:</b> | CARLOS HIPOLITO | <b>Código QR:</b> | VHSA-0362 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2304 | <b>Fecha:</b>     | 02/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA         | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25          | <b>Serie:</b>     | C6271     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 13,177 HRS |

**\*REEMPLAZO DE MANGUERAS DE DESPLAZADOR CON CONEXIONES**





|                 |                |                     |                 |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS AC | <b>Solicitante:</b> | CARLOS HIPOLITO | <b>Código QR:</b> | VHSA-0362 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2304 | <b>Fecha:</b>     | 02/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA         | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25          | <b>Serie:</b>     | C6271     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 13,177 HRS |

**\*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**

