



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2235	Fecha:	30/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	16,318 HRS

“FABRICACIÓN DE GUARDA DE DOBLE ALTURA CON MATERIAL REFORZADO, REEMPLAZO DE BALEROS Y LAINAS DE CARRO PORTAHORQUILLAS, REEMPLAZO DE GUARDA DE CARGA, REEMPLAZO DE RESORTE DE ACERCAMIENTO Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE CLAXON”


***REEMPLAZO DE RESORTE, CONTACTOS DE CLAXON**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2235	Fecha:	30/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	16,318 HRS

*REEMPLAZO DE CONTACTOS Y ARNES DE CLAXON





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2235	Fecha:	30/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	16,318 HRS

*REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE GUARDA DE CARGA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2235	Fecha:	30/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	16,318 HRS

*REEMPLAZO DE 4 BALEROS CON LAINAS DE AJUSTE DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2235	Fecha:	30/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	16,318 HRS

*REEMPLAZO DE PEDAL DE ACERCAMIENTO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2235	Fecha:	30/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	16,318 HRS

*LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2235	Fecha:	30/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	16,318 HRS

*HORÓMETRO

