



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR

Solicitante:

Código QR: VHSA-0279

N. Orden: KAUF2221

Fecha: 26/08/2025

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20387

Ubicación: TICUL

Horómetro: HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZO DE SPOOL DE TRANSMISIÓN Y JUNTA DE VALVULAS DE TRANSMISIÓN”

***REEMPLAZO DE BALATAS, CILINDRO DE FRENOS Y KIT DE HERRAJES LADO IZQUIERDO**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2221	Fecha:	26/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE RENTEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2221	Fecha:	26/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS


***REEMPLAZO DE BALATAS, CILINDRO DE FRENOS Y KIT DE HERRAJES LADO DERECHO**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2221	Fecha:	26/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie: AF17D20387	Ubicación: TICUL	Horómetro: HRS			

***REEMPLAZO DE RENTEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2221	Fecha:	26/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2221	Fecha:	26/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE SPOOL Y O-RING EN VALVULA DE TRANSMISIÓN





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2221	Fecha:	26/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE JUNTA DE VALVULA DE TRANSMISIÓN





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0279	N. Orden: KAUF2221	Fecha: 26/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie: AF17D20387	Ubicación: TICUL	Horómetro: HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2221	Fecha:	26/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2221	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2221	Fecha:	26/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2221	Fecha:	26/08/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***PLACA DE DATOS**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2221	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro: HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE EL EMCAPADO DEL CILINDRO LATERAL Y DE DIRECCIÓN
- REQUIERE MANTENIMIENTO A RADIADOR