



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13, 262 HRS

*REEMPLAZO DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13, 262 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13, 262 HRS

*INSTALACIÓN DE RADIADOR



02/09/2025 18:21



VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13, 262 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (7 LTS)**



02/09/2025 18:09



VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13, 262 HRS

*INSTALACIÓN DE RADIADOR



02/09/2025 18:21



VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13, 262 HRS

***LAVADO DE ENFRIADOR DE ACEITE**





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13, 262 HRS

*MONTAJE DE EJE DE DIRECCIÓN

