



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2306	Fecha:	02/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	27,107 HRS

“EQUIPO PRESENTA CALENTAMIENTO Y FUGA DE ANTICONGELANTE”

***SE REALIZA REVISIÓN Y NO SE ENCUENTRA FUGA VISIBLE, EL EQUIPO SIGUE EN OPERACIÓN, SE REALIZA LAVADO DE RADIADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2306	Fecha:	02/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	27,107 HRS

***REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR**





VHSA-0120

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2306	Fecha:	02/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	27,107 HRS

*HORÓMETRO Y ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2306	Fecha:	02/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	27,107 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE HORQUILLAS YA QUE PRESENTAN DESGASTE

