



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2291	Fecha:	29/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA EN MONTACARGAS, SE DETECTA DAÑO EN POLEA LOCA SUPERIOR Y BANDA DE ALTERNADOR”

***SE REEMPLAZA 1 POLEA SUPERIOR**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2291	Fecha:	29/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR



29/08/2025 17:04



29/08/2025 16:39



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2291	Fecha:	29/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

*INSTALACIÓN DE POLEA Y BANDA DE ALTERNADOR



29/08/2025 17:01



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2291	Fecha:	29/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

***HORÓMETRO**



WWW.KAUFMANN.MX



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2291	Fecha:	29/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE 1 POLEA INFERIOR Y POLEA DEL TENSOR