



Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF2284	Fecha:	05/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,742 HRS

“REEMPLAZO DE 4 BUJÍAS PRECALENTADORAS”


***REEMPLAZO DE BUJÍAS PRECALENTADORAS**





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF2284	Fecha:	05/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,742 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS PRECALENTADORAS





Empresa: INTEGRON SERVICES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF2284	Fecha:	05/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,742 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA DE ACEITE POR CILINDRO DE INCLINACIÓN DERECHA