



MONT-20

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF2326	Fecha:	04/09/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	HRS

“NO FRENA CORRECTAMENTE”


***REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS, YA QUE PERDÍA PRESIÓN, SE PÚRGAN LINEAS Y EQUIPO QUEDA FRENANDO CORRECTAMENTE**





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF2326	Fecha:	04/09/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





MONT-20

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF2326	Fecha:	04/09/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBERVACIONES:

- BASE QUE SUJETA EL VOLANTE ESTA QUEBRADO