





Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2303	Fecha:	04/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,267 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA, ESTA MUY LENTO Y SE BLOQUEA”

***SE REALIZA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS DE ARNÉS DEL CILINDRO 4 Y ARNES DE SENSOR DE ASIENTO**





Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2303	Fecha:	04/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,267 HRS

***REEMPLAZO DE 4 O-RING DE INYECTOR, SALIDA DE RETROCESO**





Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2303	Fecha:	04/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,267 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





MONT-10

Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2303	Fecha:	04/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,267 HRS

*HORÓMETRO





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



MONT-10

Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2303	Fecha:	04/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,267 HRS

OTRAS OBSERVAVIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE ARNES DE LOS 4 INYECTORES