



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/09/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	AC1A10890W	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	5,032 HRS

“REVISIÓN DE FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN”

***SE REALIZA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE, SE APLICA CINTA TEFLÓN PARA CORREGIR FUGA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/09/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	AC1A10890W	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	5,032 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE TAPÓN DE DRENADO YA QUE PRESENTA DESGASTE EN CUERDAS

