



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF2323	Fecha:	11/09/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	CANDELARIA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE 4 MANGUERAS HIDRÁULICAS





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR

Solicitante:

Código QR: VHSA-0331

N. Orden: KAUF2323

Fecha: 11/09/2025

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N

Serie: AF17D04386

Ubicación: CANDELARIA

Horómetro: HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE DESPLAZADOR





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR

Solicitante:

Código QR:

VHSA-0331

N. Orden:

KAUF2323

Fecha:

11/09/2025

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

FG25N

Serie:

AF17D04386


Ubicación:

CANDELARIA

Horómetro:

HRS

*REEMPLAZO DE SPOOL DE TRANSMISIÓN





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0331	N. Orden: KAUF2323	Fecha: 11/09/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie: AF17D04386	Ubicación: CANDELARIA	Horómetro: HRS

*LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACIÓN





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR

Solicitante:

Código QR: VHSA-0331

N. Orden: KAUF2323

Fecha: 11/09/2025

Equipo: MITSUBISHI


Modelo: FG25N

Serie: AF17D04386

Ubicación: CANDELARIA

Horómetro: HRS

*INSTALACIÓN DE BANCO DE VÁLVULAS





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF2323	Fecha:	11/09/2025
Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	CANDELARIA	Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE BIRLOS DE RUEDAS





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF2323	Fecha:	11/09/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	CANDELARIA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE SELENOIDE SE AVANCE Y REVERSA**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF2323	Fecha:	11/09/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	CANDELARIA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE POTENCIOMETRO DEACELERADOR Y CUERPO DE ACELERACIÓN
- TIENE ESCAPE ROTO Y PÉRDIDA DE POTENCIA

