



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2312	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,330 HRS

“REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN COMPLETO”

***REEMPLAZO DE EJE DE DIRECCIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2312	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,330 HRS

*ENGRASADO DE EJE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2312	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,330 HRS

*INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2312	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,330 HRS

*REEMPLAZO DE 2 BUJES DE EJE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2312	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,330 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2312	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,330 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2312	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,330 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

PRESETA FUGA DE BOMBA HIDRÁULICA Y EN ORBITROL

