




Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS


***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA-0151

Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

***REVISIÓN DE NIVELES, SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**





Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**





Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

*ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS





VHSA-0151

Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	FASTENAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0151	N. Orden:	KAUF2346	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLC	Serie:	A910V2204L	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	9,356 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA EN CILINDRO DE INCLINACIÓN
- MANGUERAS VIAJERAS DE DESPLAZADOR DAÑADO
- REQUIERE REEMPLAZO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS

