



Empresa:	NRG OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0446	N. Orden:	KAUF2356	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5673	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,239 HRS


“REEMPLAZO DE TAPA, CABLES Y BUJÍAS, REALIZANDO LIMPIEZA DE CARBURADOR PARA CORRECCIÓN DE FALLA DE ARRANQUE”

***LIMPIEZA DE CARBURADOR**

ANTES DE LIMPIEZA



DESPUES DE LA LIMPIEZA





Empresa:	NRG OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0446	N. Orden:	KAUF2356	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5673	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,239 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	NRG OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0446	N. Orden:	KAUF2356	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5673	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,239 HRS

*REEMPLAZO DE CABLES DE BUJÍAS Y TAPA DE DISTRIBUIDOR

