



VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,420 HRS

“FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN”

***AJUSTE DE ABRAZADERA DE MANGUERA**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,420 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (2 LTS)**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,420 HRS

***REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL**





VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0092 **N. Orden:** KAUSFN **Fecha:** 20/09/2025

Equipo: KOMATSU **Modelo:** FG30HT-16 **Serie:** A232924 **Ubicación:** CÁRDENAS **Horómetro:** 8,420 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

