



MONT-21

Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF2380	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,089 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA EN MARCHA EN MONTACARGAS Y REEMPLAZO DE BATERÍA”

***REEMPLAZO DE MARCHA POR FALLA EN ARRANQUE DE MOTOR**





MONT-21

Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF2380	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,089 HRS

*REEMPLAZO DE BATERIA






MONT-21

Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF2380	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,089 HRS

*REEMPLAZO DE BATERIA





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF2380	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,089 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF2380	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,089 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE CLAXON
- PRESENTA FUGA DE ACEITE DE MOTOR POR TAPA DE PUNTERIA