




Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:	CARLOS HIPOLITO	Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF2406	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,294 HRS

“REEMPLAZO DE MANGUERAS DE LA BOMBA HIDRÁULICA DE SUCCIÓN Y RETORNO, NIVELADO DE LIQUIDO DE FRENOS”

*** SE DIAGNOSTICA FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR MANGUERAS DELA BOMBA AL BANCO HIDRÁULICO Y MANGUERA DE SUCCIÓN, SE REALIZA REEMPLAZO DE AMBAS MANGUERAS**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:	CARLOS HIPOLITO	Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF2406	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,294 HRS

*INSTALACIÓN DE MANGUERAS





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:	CARLOS HIPOLITO	Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF2406	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,294 HRS


*NIVELADO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:	CARLOS HIPOLITO	Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF2406	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,294 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:	CARLOS HIPOLITO	Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF2406	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,294 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***PRESENTA FUGA DE LIQUIDO DE FRENO POR CILINDROS DE FRENOS**

