



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2409	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA, ACEITE Y FILTROS HIDRÁULICOS”

***REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2409	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2409	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***LIMPIEZA DE DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO Y REEMPLAZO DE ACEITE (70 LTS)**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2409	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTROS HIDRÁULICOS

