



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2378	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

“DESMONTAJE DE RADIADOR PARA APERTURAR CELDAS, REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA DE CONSUMO DE ACEITE DE MOTOR”


*** DESMONTAJE DE RADIADOR PARA APERTURAR CELDAS Y LAVADO A PRESIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2378	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

***LAVADO A PRESIÓN DE SISTEMA DE RADIADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2378	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

***ENFRIADOR DE ACEITE ANTES DEL LAVADO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2378	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

***LAVADO A PRESIÓN DE ENFRIADOR DE ACEITE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2378	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA Y ABRAZADERAS

