



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

“BANDA FLOJA DE VENTILADOR Y FLECHA CON VIBRACIÓN”





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

***SE REEMPLAZA FLECHA DE POLEA DE VENTILADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

***SE REEMPLAZA FLECHA DE POLEA DE VENTILADOR E INSTALACIÓN DE POLEA**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

*REEMPLAZO BALEROS DE POLEAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

***REEMPLAZO DE BANDAS DE VENTILADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

***REEMPLAZO DE VENTILADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (18 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,474 HRS

***INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, REALIZANDO MANTENIMIENTO A RADIADOR Y ENFRIADORES DE ACEITE**

