



Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF2423	Fecha:	22/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,115 HRS

“NO ARRANCA SE ESCUCHA COMO QUE LA MARCHA ESTA PEGADA”

***SE DETECTA DAÑO DE FUSIBLE DEL ALTERNADOR, LO CUAL CAUSABA QUE EL ALTERNADOR NO METIERA CARGA Y DESCARGÓ LA BATERÍA**

***SE INSTALA FUSIBLE DE 100 AMP**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF2423	Fecha:	22/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,115 HRS

***SE INSTALA FUSIBLE DE 100 AMP Y EL ALTERNADOR METE CARGA CORRECTAMENTE**

