



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2431	Fecha:	23/09/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	565 HRS

“NO ARRANCA”

***REVISIÓN DE FALLA Y SE ENCUENTRA LA MARCHA PEGADA, SE REALIZA REEMPLAZO DE MARCHA**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2431	Fecha:	23/09/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	565 HRS

***PRESENCIA DE GUGA DE GAS EN VAPORIZADOR**



***REEMPLAZO DE DIAFRAGMAS DE VAPORIZADOR**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2431	Fecha:	23/09/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	565 HRS

*REEMPLAZO DE DIAFRAGMA DE MEZCLADOR






VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2431	Fecha:	23/09/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	565 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE GAS





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2431	Fecha:	23/09/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	565 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2431	Fecha:	23/09/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	565 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

REQUIERE INSTALACIÓN PARA LUCES DE TRABAJO CON SWITCH

