




Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS Y BANDA DE ANTERNADOR





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	KAUF2441	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	21,430 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FARO DERECHO FUNDIDO
- REQUIERE REEMPLAZO DE TAPÓNDE RADIADOR
- TORRETA NO ENCIENDE
- NO FUNCIONAN LAS LUCES DE STOP
- REQUIERE REVISIÓN DE LINEAS ELÉCTRICA DE LUCES

