



Empresa:	DISTRIBUIDORA ROVIROSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF2462	Fecha:	27/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	28,159 HRS

“REEMPLAZO DE DESPLAZADOR LATERAL CLASE II CILINDRO CON REGLETA”





Empresa:	DISTRIBUIDORA ROVIROSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF2462	Fecha:	27/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	28,159 HRS

*INSTALACIÓN DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa:	DISTRIBUIDORA ROVIROSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF2462	Fecha:	27/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	28,159 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EQUIPO PRESENTA FALLA DE ARRANQUE, SE LIMPIA TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR
- REQUIERE REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, ROTOR, CABLES DE BUJÍA, BUJÍAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

