




Empresa:	DISTRIBUIDORA ROVISROSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF2444	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO A SISTEMA DE GAS. REEMPLAZANDO DIAFRAGMAS DE VAPORIZADOR, MEZCLADOR Y LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACIÓN”

*REEMPLAZO DE KIT DE VAPORIZADOR Y MEZCLADOR





Empresa:	DISTRIBUIDORA ROVISROSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF2444	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE GAS





Empresa:	DISTRIBUIDORA ROVISROSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF2444	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA A CUERPO DE ACCELERACIÓN





Empresa:	DISTRIBUIDORA ROVISROSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF2444	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE RETEN DE BANCO DE TRANSMISIÓN