



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2214	Fecha:	25/09/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	7,567 HRS

“LIMPIEZA DE CARBURADOR Y LAVADO DE RADIADOR”

***LIMPIEZA DE CARBURADOR**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2214	Fecha:	25/09/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	7,567 HRS

*LAVADO A DE RADIADOR





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2214	Fecha:	25/09/2025
Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	7,567 HRS

***LAVADO DE RADIADOR**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2214	Fecha:	25/09/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	7,567 HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2214	Fecha:	25/09/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	7,567 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA
- SI SE OPERA EL EQUIPO BAJO RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO, EN NO SOBRECALENTAR EL EQUIPO EN OPERACIÓN
- SE RECOMIENDA USARLO CADA DETERMINADO TIEMPO PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO PERO ES MEJOR DETENER LA OPERACIÓN HASTA EL REEMPLAZO DE LA BOMBA DE AGUA