



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0298	N. Orden: KAUF2476	Fecha: 30/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08077	Ubicación: CHETUMAL	Horómetro: 15,250 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN”

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF2476	Fecha:	30/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15,250 HRS

*INSTALACIÓN DE SELLOS PARA CILINDRO HIDRÁULICO DE INCLINACIÓN





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0298	N. Orden: KAUF2476	Fecha: 30/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08077	Ubicación: CHETUMAL	Horómetro: 15,250 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS) Y ACEITE DE TRANSMISIÓN (3 LTS)**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF2476	Fecha:	30/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro: 15,250 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE RETEN DE BOMBA DE TRANSMISIÓN