



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF2475	Fecha:	29/09/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	CANDELARIA	Horómetro:	HRS

“REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA DE AVANCE Y REVERSA”

***BOMBA DE GASOLINA NO SE ACTIVA, SE ÉNCUENTRA LINEA DE ARNES DE BOMBA DAÑADA**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0331	N. Orden: KAUF2475	Fecha: 29/09/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie: AF17D04386	Ubicación: CANDELARIA	Horómetro: HRS

*REPARACIÓN DE LINEA DE ARNES DE BOMBA DE COMBUSTIBLE





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF2475	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	CANDELARIA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE ARNES DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

